

**HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER**

8.

Cím: Arany János utca – Jókai Mór utca sarok	Hrsz: 144	Védelem: H4
--	-----------	-------------

Fénykép



Épült: 1921  
Funkció: Útmenti feszület  
Épület állag: Jó állapotú  
Védendő érték: Teljes építmény

**Leírás:**

Isten dicsőségére állították Varga János és neje Kovács Anna 1921-ben a kereszt felirata szerint. Az útmenti kőkereszt a településre érve a harangtoronnyal szemben az Arany János utca 2. számú épület előtt az Arany János utca és Jókai utca csatlakozásában áll. A kereszt magas felső talapzatán Madonna szobor található. A keresztre feszített Krisztus szobor és a Madonna szobor valamint a kereszt is fehérre festett.

**Hasznosítási és korrekciós javaslat:**

A jelenlegi hasznosítása megfelelő. Példaértékű a falu többi keresztjével együtt.

**HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER**

9.

Cím: Temető	Hrsz: 232	Védelem: H4
-------------	-----------	-------------

Fénykép



Épült: XX. század közepe  
Funkció: Kőkereszt  
Épület állag: Jó állapotú  
Védendő érték: Teljes építmény

**Leírás:**

Isten áldásával állította 1953-ban Szentkozmadombja község a temetőben. A feszület magas műkő talapzaton áll.

**Hasznosítási és korrekciós javaslat:**

A jelenlegi helye megfelelő.

**HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER**

10.

Cím: Arany János utca 26.	Hrsz: 16	Védelem: H4
---------------------------	----------	-------------

Fénykép



Épült: XX. század eleje  
Funkció: Kőkereszt  
Épület állag: Rossz állapotú  
Felújítást igényel  
Védendő érték: Teljes építmény

**Leírás:**

Isten dicsőségére állította Kovács Ferenc és Vörös Anna a kereszt felirata szerint. Az évszám nem olvasható. Az előkertben felállított magas talapzaton állt a kőkereszt. A feszület le van döntve, a két oldalán lévő szobrok és a talapzat is több helyen megrongálódott. A kereszt jellegzetessége a saját telken történő elhelyezés.

**Hasznosítási és korrekciós javaslat:**

A jelenlegi hasznosítása megfelelő, helyreállítása egyházi történeti értéke miatt is javasolt.

**HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER**

11.

Cím: Arany János utca 48.	Hrsz: 40	Védelem: H4
---------------------------	----------	-------------

Fénykép



Épült: XX. század közepe

Funkció: Kőkereszt

Épület állag: Rossz állapotú

Védendő érték: Teljes építmény

**Leírás:**

A feszület magas homokkő talapzaton áll az Arany János utca 48. számú lakóház előtt. Jellemző a kőmegmunkálás és a magántelken történő elhelyezés. Mind a kereszt, mint a Krisztus szoboralak nagyon rossz állapotban van.

**Hasznosítási és korrekciós javaslat:**

A jelenlegi helye megfelelő. Helyreállítása javasolt egyházi és történeti értéke miatt.

## HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

12.

Cím: Arany János utca 43. előtt	Hrsz: 144	Védelem: H4
---------------------------------	-----------	-------------

Fénykép



Épült: XX. század  
Funkció: Kerekes kút  
Épület állag: Jó állapotú  
Védendő érték: Teljes építmény

### **Leírás:**

A helyreállított kerekes kút az Arany János utca 43. számú ház előtt áll. Eredeti kútgyűrűjére a közel multban került új fa szerkezetű kút ház és tető.

### **Hasznosítási és korrekciós javaslat:**

A jelenlegi helye megfelelő. Helyi védelme javasolt ipartörténeti értéke miatt.

## HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

13.

Cím: Arany János utca 17. előtt	Hrsz: 144	Védelem: H4
---------------------------------	-----------	-------------

### Fénykép



Épült: XX. század  
Funkció: Közkifolyó  
Épület állag: Jó állapotú  
Védendő érték: Teljes építmény

### Leírás:

A helyreállított öntöttvas közkifolyó (kú) az Arany János utca 17. számú ház előtt áll a út kanyarban. Megmaradt eredeti működőképes állapotában.

### Hasznosítási és korrekciós javaslat:

A jelenlegi helye megfelelő. Helyi védelme javasolt ipartörténeti értéke miatt.